


## Q CG ウィンドウで図面全体を表示するには

## A プリセットでフィットします

CG 画面コンソール内のプリセットで方向を指定してフィットします。

現在表示している画面からフィットするには、「現在の方向でフィット」を選択し、矢印をクリックします。

1



2

視点、角度、方向は変えず CG 画面いっぱいに表示します。

プリセットで他の方向を選択すると、その方向で画面いっぱいに表示します。

