

Q 自動隠線がタイムアウトする

A [設定]-[一般]タブの[自動隠線]でタイムアウト時間を変更します


[自動隠線]がオンになっている場合、図面を開いた時や作図、編集、画面の切り替え時などに自動で隠線処理されますが、設定したタイムアウト時間内に自動隠線の処理が終わらない場合、処理を中断し自動隠線をオフにします。タイムアウト時間は[設定]で変更することができます。

メッセージ

平面図-全体の自動隠線がタイムアウトしました。自動隠線をオフにします。

1

[設定]-[一般]タブの[表示-自動隠線]を選択します。自動隠線を中断するタイムアウト時間を変更できます。
※初期設定では「2 秒」です。設定できる最大値は「999999 秒」です



●補足説明

[自動隠線]がタイムアウトした後に、[表示]タブの[自動隠線]をクリックして再度オンにした場合は、タイムアウトなしで隠線処理を行うこともできます。

