


Q ダクトの断面記号を変更したい


A [用途の設定]で変更します

ダクトの断面記号は、[用途の設定]から用途ごとに変更できます。


1 [ダクト]タブ-[用途の設定]をクリックします。



2 断面記号を変更したい用途を選択し、[編集]をクリックします。




3 [用途の属性]タブで、ダクト断面記号を変更します。



●補足説明

断面記号を非表示にしたい場合は、作図後に縦ダクトのプロパティの[サイズとルート]-[断面記号の表示]を「非表示」に切り替えます。



「表示」/「非表示」は現在のビューのみ、「表示(すべてのビュー)」/「非表示(すべてのビュー)」はすべてのビューで断面記号の表示/非表示を切り替えられます。