


## Q 文字や寸法値の背景を白(黒)抜きで作成したい

### A 背景を「用紙色」にします



文字や寸法値の背景は、「透明」「用紙色」の設定があります。  
作図時に設定して作図するか、作図後に変更することが可能です。





#### ▼作図時に「用紙色」の設定にする場合

作図コマンドを起動し、リボンの[詳細設定]をクリックして、[その他]タブ-[背景を透明にする]のチェックを外します。

##### 文字・サイズ記入文字



##### 寸法線




#### ▼作図後に「用紙色」に変更する場合

作図した文字や寸法線のプロパティ[段落]/[寸法値]-[背景]を「透明」から「用紙色」に変更します。

##### 文字・サイズ記入文字





##### 寸法線



## ●補足説明

電気シンボルの添字の背景を「用紙色」に変更する場合は、電気シンボルのコンテキストメニュー[添字の編集]で行います。



添字が複数設定されている場合、添字上のハンドルをクリックすると選択した添字が編集できます。複数の添字を編集する場合は、左ドラッグでハンドルを囲みます。

リボンの[詳細設定]をクリックして、[その他]タブ-[背景を透明にする]のチェックを外します。

