


## Q 要素を選択しても目的のハンドルが出ない

## A Shift キーの長押しでハンドルを表示します

ルートや機器などを要素選択すると、回転やルート作図などの目的のハンドルが出ない場合があります。これは、ハンドルが重なっているためです。重複して隠れているハンドルは Shift キーを長押しすると表示されます。


### ルート

ルートを選択すると、ルートの端部にルート作図(黄)のハンドルが表示されます。Shift キーを長押しすると、ルートの端部に回転のハンドル(緑)が表示されます。




### 機器器具

ポンプを選択すると、ポンプの基準位置に移動ハンドル(青)が表示されます。Shift キーを長押しすると、配管接続口にルートの作図ハンドル(黄)が表示されます。




### 汎用

雲マークを選択すると、端点の位置変更ハンドル(白)が表示されます。Shift キーを長押しすると、端点の削除ハンドル(茶)が表示されます。



### 躯体

梁を断面から選択すると、梁の伸縮ハンドル(黄)が表示されます。Shift キーを長押しすると、傾きの変更ハンドル(白)が表示されます。



**●補足説明**

ハンドルにマウスカーソルを重ねて Space キーを押すとハンドルが非表示になり、下に重なった別のハンドルが選択可能になります。カーソルを離すと、再表示されます。

