



Q 2D 部材にユーザー接続口を設定したい

A 接続口を「3D+CG」方向で登録します


1 登録する図形を図面上に配置します。



2 [機器器具]タブ-[ユーザー部材▼-ユーザー接続口]をクリックし、接続口の種類、高さを設定します。



3 接続口の位置、ルートを引き出す方向を指定します。



●補足説明

ルートを上、下向きに引き出す場合は、断面ビュー、アラウンドビューから方向を指定します。

4

[機器器具]タブ-[ユーザー部材]より[ユーザー部材の追加]をクリックして、各方向の図形を登録します。
3 で設定したユーザー接続口は「3D+CG」の[登録]ボタンをクリックし、接続口のみ選択して登録します。

