


Q フランジ接合で接合に使用するフランジの種類を変更したい


A 材料サブセットの接合方法を変更します

接合の媒介に使用する継手は、[材料の設定]の[接合方法]から設定します。ここでは、「ステンレス管(Sch10S)+溶接」の材料サブセットを編集します。

- 1 [配管]タブ-[材料の設定]を選択します。
サブセット名「ステンレス管(Sch10S)+溶接」を選択し、[接合方法]をクリックします。




- 2 フランジの種類を変更したい接合方法を選択し、[編集]をクリックします。




3

[変更]をクリックすると、[継手の選択]ダイアログが開きます。接続するフランジを指定し、[OK]をクリックします。



4

[工法タイプ]を「差込み溶接」、オス/メスの区別は「指定なし」を選択します。



5

[OK]ですべてのダイアログを閉じます。

●補足説明

作図済みのフランジを個別に変更したい場合は、フランジを選択し、コンテキストメニューの[部材の編集]で選択することができます。