


Q 要素の塗りをなしにしたい


A [レイヤー一覧]で塗りをオフにします

レイヤー一覧でレイアウト、ビュー単位で塗りの状態を変更することができます。



- 1 [レイヤー一覧]を開きます。[表示・検索・印刷・塗り対象エリア]で塗りをオフにするレイアウトまたはビューを選択します。



- 2 塗りをオフにするレイヤーを選択します。選択したレイアウトまたはビューのすべてのレイヤーで塗りをオフにするには、分類ボタン下の塗りアイコンをクリックします。



- 3 レイアウト「平面図」では塗りをオフにし、レイアウト「平面全体図」では塗りをオンにしています。



●補足説明

[印刷]コマンドの出力設定にある「塗りを印刷する」のチェックを外すと、印刷するレイアウトのすべての要素の塗りをオフに出力します。