


Q 単線のレジューサを非表示にしたい

A1 [単線記号の設定]で変更します


A2 プロパティの[記号の表現]を非表示にします

▼A1 [単線記号の設定]で変更します(図面全体のレジューサを非表示)


1 [配管]タブ-[その他の設定-単線記号の設定]をクリックします。



2 [継手記号(詳細)]タブの[レジューサの記号]で「一」を選択します。




3 レジューサの記号がすべて「一」に変更されます。




▼A2 プロパティの[記号の表現]を非表示にします(レジューサを要素ごとに非表示)


1 非表示にしたいレジューサを選択し、プロパティを開きます。



2 [単線]-[記号の表示]を「非表示」にします。



3 選択したレジューサの記号が非表示になります。



●補足説明

レジューサの記号は非表示にしてもルート上に点として情報が残っています。

点を選択し、プロパティで[単線]-[記号の表示]を「表示」にするとレジューサの記号が表示されます。

