


Q ダクトの定尺を変更したい

A [材料の設定]で編集します

ダクトの定尺は、[材料の設定]で材料サブセットごとに設定することができます。


1

[ダクト]タブ-[材料の設定]を選択します。



2

定尺を変更する材料サブセットを選択します。



3

[定尺長さ]をクリックし、[定尺長さの変更]ダイアログで定尺長さを変更します。

