




Q 寸法値の桁数を変更したい

A [寸法線のスタイル]で[小数点以下の桁数]を変更します


寸法値を整数または小数に桁数を切り替えて表示することができます。



1 [図形]タブ-[寸法線の作図]コマンドを開き、リボンの[詳細設定]  をクリックします。



2 [寸法線のスタイル]タブを選択し、寸法値の[小数点以下の桁数]を切り替えます。
寸法値は、選択した桁数の1つ下の位で四捨五入されます。



●補足説明

作図後に、[プロパティ]の[寸法値]-[桁数]からも切り替えができます。

