

Q

2次元図面の電気配線、シンボルをレプロの電気配線、電気単線記号にしたい


A1 [電気図面に変換]コマンドで変換します

他 CAD で作図した 2D の電気図面(DWG、DXF、JWW)から電気配線とシンボルを抽出し、レプロの電気配線と電気単線記号に変換することができます。

要素単位で配線や記号に変換するため、配線と条数記号、または複数の汎用図形で作成されている記号は、あらかじめグループ化しておきます。


1

2Dの電気図面(DWG、DXF、JWW)を開き、[電気]タブ-[電気図面に変換]をクリックします。



2




[変換設定]のダイアログで[OK]をクリックし、[変換設定(1/3)]ダイアログで電気配線または電気単線記号に変換するレイヤーを選択します。完了後、[次へ]をクリックします。



「記号に変換」 レプロの電気単線記号に変換します。
「配線に変換」 レプロの電気配線に変換します。
「変換なし」 そのまま汎用図形とします。


●補足説明

[変換設定(1/3)]ダイアログの[グループ化していない配線を繋げる]にチェックを入れると、同じレイヤー、同じ線種で、線分同士の間、終点いずれかが同じ位置にある場合に、グループ化されていなくても 1 本の配線として変換します。




3

[変換設定(2/3)]ダイアログで、[変換設定(1/3)]で「記号に変換」に設定したレイヤーにある記号の図形が表示されます。記号ごとに名称や高さを設定します。設定後、[次へ]をクリックします。



●補足説明

1. [記号]欄でチェックをつけた図形を電気単線記号に変換します。外すと汎用図形になります。



2. [名称]欄で記号の名称を設定します。直接文字入力するか、スポイトをクリックし、図面中の凡例表などの文字を取得して入力します。



特記なき記号は下記による。

記号	名称	高さ
	蛍光灯 FHF32×2ボックス	2300
	蛍光灯 FHF32×2	2300
	非常用照明 LED	2300
	スイッチ3個	1300
	スイッチ6個	1300
	分電盤	1300

名称に記入する文字をクリックします。

3. [高さ]欄で記号の高さを設定します。直接文字入力するか、スポイトをクリックし、図面中の凡例表などの文字を取得して入力します。



特記なき記号は下記による。


記号	名称	高さ
	蛍光灯 FHF32×2(ボックス無)	2300
	蛍光灯 FHF32×2	2300
	非常用照明 LED	2300
	スイッチ3個	1300
	スイッチ6個	1300
	分電盤	1300

高さに設定する文字をクリックします。


4. [基準点]欄で記号の配置基準点を設定します。基準点のセルをクリックし、基準点を選択することができます。



5. 記号の基準となる向きは、矢印キーをクリックして 90° ごとに切り替えることができます。また、記号に文字がある場合、[添字]欄のチェックの有無で添字に変換するか切り替えることができます。



- 4 [変換設定(3/3)]ダイアログで、[変換設定(1/3)]で「配線に変換」と設定したレイヤーの配線記号が表示されます。配線記号をダブルクリックまたは[編集]ボタンをクリックし、[条数記号の編集]ダイアログで分類と記号を設定します。設定後、[開始]をクリックすると変換を行います。



- 5 [変換終了]ダイアログでプログレスバーが全て緑に変われば、変換は完了です。[OK]をクリックします。「線」や「ポリライン」が、レブロの「電気配線」や「電気単線記号」に置き換わります。

