


Q CG で保温を非表示にしたい


A CG の保温の透明度を切り替えます

Rebro2020SP1 より、用途ごとに保温が設定されています。図面上では非表示になっていますが、CG 画面上で表示される場合があります。CG の保温の透明度を変更して表示を切り替えることができます。

1 CG 画面右下の[透明度]横の[▼]をクリックします。



2 [保温]をクリックし、保温を非表示にします。



●補足説明

[保温]をクリックすると、要素に設定した保温の[通常表示][半透明][非表示] を切り替えることができます。



要素に設定した保温を通常表示(不透明)します。



要素に設定した保温を半透明にします。



要素に設定した保温を非表示にします。

●補足説明

用途ごとの保温の設定を変更したい場合は、FAQ「[保温を一括で「なし」に切り替えたい](#)」をご参照ください。