Q 加工のナンバリングをリセットしたい

A1 [情報削除]でルートを選択します

A2 [系統番号の一覧]から、系統を選択して削除します

▼A1 [情報削除]でルートを選択します

4	[加工]タブー[配管加工]パネルー[情報削除]をクリックします。								
	೨ ሐ-ム	図形	配管 ダクト	電気	機器器具	スリーブ・インサート	建築 ツー	-ル 加工	
	4	4	KA-1	一一覧	- 12			SA-1	
	パッキン	定尺の編集	+570577	🚝 番号調	2入 🔤	J ≣∔ ⊐=∞k⊠	定尺の編集	—————————————————————————————————————	
	1052	AE/ COMMISE	121022	🕍 情報崩		an 11/164	AE/ COMMENT	521022	
			配管	加工					

2 配管には複数のナンバリング項目を設定できるため、削除するナンバリングの種類を指定すると、ルート上に選択した種類の番号が表示されます。情報を削除するルートを選択します。

 ● 加工集計・2二ット図 ● グループ ● 単品 内容 内容 	
○ 5/1-7 ● 単品 内容 削除するルートを選択します	
内容	
削除するルートを選択します	
削除するルートを選択します	
削除するルートを選択します	
削除するルートを選択します	

●補足説明

角ダクトの場合は[角ダクト加工]パネル、スパイラルダクトやフレキシブルダクトの場合は[スパイラルダクト加工]パネルにあるコマンドを起動して操作を行います。



▼A2 [系統番号の一覧]から、系統を選択して削除します

[加工]タブ-[配管加工]パネル-[一覧]をクリックします。



削除する系統名を選択し、[削除]をクリックします。 2 「けい」をクリックすると選択した系統が一覧から削除

[はい]をクリックすると選択した系統が一覧から削除されますので、[OK]をクリックします。



●補足説明

[加工]タブ-[配管加工]パネル-[ナンバリング]をクリックすると、削除後の内容を確認できます。



●補足説明

管路一本の情報を削除する場合は、「系統名」を選択し、番号を選択します。 [番号削除]をクリックし、[OK]をクリックします。

