クイックアクセスツールバーをカスタマイズしたい Q

A [設定]の[一般]タブ-[操作環境]-[クイックアクセスツール バー]で設定します

クイックアクセスツールバーのボタンをカスタマイズすることができます。



●補足説明					
[設定]ダイアログは、[ホーム]ダ	マブー[設	定]から開くこともで	きます。		
🍨 ホーム 図形 配管 ダクト 電気 機器器具	スリーフ・インサート	建築 ツール 加工 表示 刀	アドイン		
□ 新規図面 ▼ □ 最近使った図面 ▼ 上書き保存	ep 🔊	♪ クリップボードヘコピー ▼ ()))		√ 外部参照の設定	 ・ション ・ジョン ・ジョン ・ジョン ・ジョン ・ ・ ・
開バ 📜 読み込み 🛛 👻 🔄 名前を付けて保存 👻	🛷 連続印刷	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	🔜 図面のプロパティの記入	図面の位置変更	設定し
開く保存	ED局I	コピー・貼り付け	図枠	外部参照	「「「「「「」」」

上書き保存の横に新しくコマンドを追加します。「上書き保存」を選択し、[追加]をクリックします。 2 🗖 一般 💼 図面の初期値 表示 印刷 操作環境 - ウイックアクセスツールパー 60時 00時 20年少の 位形式でアイル 付いためで、 20日本のたち、 20日本のた ボタン コマンド名 図面を開く p <u>上書き</u> ED周J 🤹 設定 設定 レイヤー一覧 🌢 レイヤ 距離、角度の測定 T I M CG アラウンドビュー CGウィンドウ カレントビューからCGウィンドウ ダクト
 記管・ダクト・電気共通
 スリーブ
 理範
 顕材
 記管加工 ダクト加工 標準支持・耐震支持 CG アクティベーション・アップデート 部材(マルチランゲージ) 道加 - 編集 削除 👔 🗎 設定の読み込み・保存 ▼ OK キャンセル [カテゴリ]を選択すると、指定したカテゴリに関連するコマンドが表示されます。 3 ボタンの設定 \times コマンド コマンド カテゴリ ホーム カテゴリ Į. 図形 新規図面 配管 DXF/DWG読み込み ば ダクト 電気 JWW読み込み 記管・ダクト・電気 機器器具 BE-Bridge読み込み IFC読み込み Rebro読み込み Rebroiきみ込み(レイアウト)自知) 図面を開きます。 表示 ツール ۳ 1 加工 アドイン ボタン ボタン 操作 ● アイコ 編集 ● アイコンのみ ○ テキストのみ ○ 両方
 アイコン
 要素選択

 テキスト
 正書ぎ1系存
 アイコン 📜 テキスト 図面を開く OK キャンセル OK キャンセル 「新規図面」を選択後、[OK]をクリックします。 4 「設定]ダイアログを「OK]で閉じるとクイックアクセスツールバーにコマンドが追加されます。 ボタンの設定 🗖 一般 💼 図面の初期値 コマンド ax |二 |● · · · · 表示 |● · · · · 印刷 |● · · · · · 7ァイル |● · · · · · · · · · · · · · 操作環境 - クイックアクセスツールパ カテゴリ ホーム コマンド名 図面を開K 上書き保存 ポタン ■ 新規図面 DXF/DWGi読み込み JWW読み込み 印刷 🚱 設定 設定 BE-Bridge読み込み レイヤー一覧 s 1/7 IFC読み込み Rebro読み込み 1 距離、角度の測定 ∎ CG ™ Rebro詰み込み(レイアウトighn) 新規図面を開きます。 アラウンドビュー CGウインドウ カレントビューからCGウィンドウ ボタン ● アイコンのみ ○ テキストのみ ○ 両方 רבאיז 🗆 テキスト 新規図面 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □</li OK キャンセル 追加 ▼ 編集 削除 1 ↓ OK +++>tell 設定の読み込み・保存 🔻

◆ ↓ □□ → ②設定 ● レイヤー 評 通 ■ CG 選 ▼ |
★-ム 図形 配管 ダクト 電気 機器器具 スリーブ・インサート
新規図面 ▼ □ 新規図面 ▼ □□ → 目にた + FETT □ 上書き保存

●補足説明

追加するボタンを「アイコンのみ」「テキストのみ」「両方」から選択できます。テキストの内容は編集できます。



ボタン間にセパレータを追加する場合は、[設定]-[一般]タブ-[操作環境]-[クイックアクセスツールバー]より、[追加] 横の[▼]から[セパレータの追加]をクリックします。

🏽 🖉 🖉 🖉	▶設定 🥌 レイヤ	- 🚰 🖄 🔤 CG	i 🏽 🔻				
🚱 設定			×				
🗖 一般 🗖 図面の初期値							
 	操作環境 - カイックアクセスツールパー						
●…≦■ ファイル	ボタン	コマンド名					
□…□□ 12/151(ファイル) □…□□ 操作環境	1	図面を開く					
ショートカットキー		上書き保存					
		新規図面					
		-					
	*	ED刷					
	💮 設定	設定					
● ■ 要素選択	⇒ L1ヤ-	レイヤー一覧					
■ 🔚 座標指定		-					
■」 四ル2 ■」 サイズ・名称記入		距離、角度の測定					
● 10		アラウンドビュー					
in [=== Ø/2]	🔤 CG	CGウィンドウ					
■		カレントビューからCGウィンドウ					
■							
● 📴 配管加工							
● ● ダクト加工							
□□□□ 惊华文村 则疲文村							
■ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □							
- 🔄 部材(マルチランゲージ)							
	ieta _ cett	81RA 🚯 👔]				
·	セパレータの追加						
設定の読み込み・保存 🔻	. n		OK キャンセル				
EXALU/82007/2007/1#17			.:				

●補足説明

クイックアクセスツールバーの[▼]より、表示位置をリボンの「左上」「右上」「左下」「右下」に変更できます。

